

„InfiRay Mate” ILR-1200-2 lézeres távolságmérő modul



Cikkszám: IRAILR12002

Használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, tanulmányozza használati útmutatónkat a készülék helyes használatának elsajátításához.

Műszaki adatok

Készüléktípus	ILR-1200-2
Típus	InfiRay lézeres távolságmérő
Mérési tartomány, m	5-1200
Pontosság, m	±1m @ 100
Hullámhossz, nm	900-908
Csatlakozó	Type-C (töltés/energiaellátás)
Akkumulátor	1db cserélhető 18650
Maximális működési idő	Csak távolságmérőként: 20 óra Távolságmérőként és power bankként: 4 óra
IP-szabvány szerinti besorolás	IP67
Csatlakoztatható eszközök	InfiRay MATE sorozatba tartozó készülékek
Méret, mm	88x62x53
Tömeg, g	240

A készülék részei és kezelőszervei



1. Akkukamra fedél
2. Lézer
3. Távmérő objektív
4. Főkapcsoló
5. Állapotjelző LED
6. Type-C csatlakozóaljzat
7. Irányállító gomb (függőleges irány)
8. Irányállító gomb (vízszintes irány)

A készülék bemutatása

Az ILR-1200-2 lézeres távolságmérő (LRF) kifejezetten az InfiRay MATE sorozatba tartozó készülékekhez lett kifejlesztve. A MATE sorozatba tartozó készülékekhez csatlakoztatott ILR-1200-2, távolságmérőként és power bank töltőként is funkcionál. A távmérő maga a MATE-hez mellékelt hálózati adapterrel és kábellel is tölthető.

A készülék MATE-re szerelése

A távolságmérőn megtalálható a MATE jobb oldali Picatinny-sínjére illeszkedő csatlakozószerelem.



Csatlakozás a MATE készülékhez

Az ILR-1200-2 és a MATE első alkalommal történő összekapcsolása (párosítása):

- Helyezze a MATE készüléket és az ILR-1200-2 készüléket egymás mellé.
- Kapcsolja be a MATE készüléket, majd nyomja meg **ötször egymás után** az ILR-1200-2 **főkapcsolóját (4)** a távolságmérő bekapcsolásához.
- Várjon 10 másodpercet az ILR-1200-2 és a MATE automatikus csatlakozásához.
- A MATE kijelzőjén megjelenő távolsági adat mutatja a sikeres összekapcsolódást.



Megjegyzés:

A távolságmérő és a MATE összekapcsolását a MATE bekapcsolása után 90 másodpercen belül el kell végezni. Ha 90 másodpercen belül nem kerül sor az összekapcsolásra, indítsa újra a MATE készüléket és ismételje meg a fenti lépéseket.

Az egyszer már sikeresen összekapcsolt készülékek csatlakoztatása:

- Az egyszer már sikeresen összekapcsolt készülékek újabb egymáshoz csatlakoztatásakor elég csak egyszer megnyomni a távolságmérő modul **főkapcsolóját (4)** ahhoz, hogy a távolságmérő és a MATE között létrejöjjön a kapcsolat.

A MATE-re szerelt és sikeresen csatlakoztatott távmérő használata

- A sikeres csatlakoztatás után tartsa nyomva 6 másodpercig a MATE **▲ (fel) gombját** a távolságmérő lézerének BE/KI kapcsolásához.
- Innentől további beavatkozás nélkül automatikusan zajlik a folyamatos mérés.
- Használat után a távolságmérőn lévő **főkapcsoló (4)** 3 másodpercig tartó lenyomásával kikapcsolható a távolságmérő, melyet az **állapotjelző LED (5)** háromszori villanása jelez.

Megjegyzés:

Ha távolságmérő modul van csatlakoztatva a MATE-hez, a MATE-en a lőtávolság értesítés (Target Range) funkció nem érhető el.

Lézerkalibrálás

Ha a célra irányított lézer és a szátkereszt metszéspontja nem esnek egybe, ezzel a funkcióval van lehetőség a lézermutató pozíciójának megváltoztatására.

- Válasszon ki egy 100 méteres távolságban lévő célt és irányítsa a nappali céltávcső szátkeresztjének metszéspontját a célra, majd rögzítse a céltávcső pozícióját.
- Kapcsolja be a lézert a MATE **▲ (fel) gombjának** hosszan tartó lenyomásával.
- A függőleges irányállító gomb (7; balra-jobbra) és a vízszintes irányállító gomb (8; fel-le) elforgatásával hozza fedésbe egymással a célon a lézer és a szátkereszt metszéspontját.
- **A kalibrálást célszerű éjszakai körülmények között elvégezni, mivel a lézer sötétben jobban látható.**

Biztonsági előírások

- Hosszabb idejű tárolás előtt ügyeljen, hogy az akkumulátor ne legyen teljesen feltöltve és ne legyen teljesen lemerülve sem.
- Ha hidegben végzett használat után meleg helyre viszi a készüléket, ne kezdje meg azonnal az akkumulátor töltését. Várjon 30-40 percig, hogy az akkumulátor átmelegedjen.
- Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort.
- A töltést 0°C és +45°C közötti külső hőmérsékletű helyen végezze, különben csökken az akkumulátor élettartama.
- A teljesen feltöltött akkumulátort ne hagyja a töltőn 24 óránál hosszabb ideig.
- Óvja az akkumulátort magas hőmérsékletű helyektől és nyílt láng közelségétől.
- Ne csatlakoztasson a készülékhez a megengedettnél nagyobb energiaigényű külső eszközt.
- Az akkumulátor rövidzárlat elleni védelemmel van ellátva, ennek ellenére ne zárja rövidre az érintkezőit.
- Ne nyissa fel és ne préselje össze az akkumulátor burkolatát.
- Az akkumulátor kapacitása 0°C alatti külső hőmérsékleten csökken, ami nem jelent meghibásodást.
- Az akkumulátort ne használja az előírástól eltérő hőmérsékleti tartományban, különben jelentősen csökken az élettartama.
- Ügyeljen, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá az akkumulátorhoz és/vagy a készülékhez/tartozékokhoz!
- Ne nézzen a lézerbe és ne irányítsa mások szemébe a lézert, mert látáskárosodás állhat elő!

Gyártói információk



IRay Technology Co., Ltd.

Add: 11th Guiyang Street, YEDA, Yantai, P.R. China

Tel: 0086-400-998-3088

Email: infirayoutdoor@infiray.com

Web: www.infirayoutdoor.com



Garanciális tudnivalók

Gyártó által vállalt garancia: 3 év, az akkumulátorra 1 év

Fogyasztói jótállás: 36 hónap

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellekszavatosság.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, sűrűdéstől, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.



Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!