


# Használati utasítás

## Condor 15-45x50 Condor 20-60x80 GEN II.




 **BRESSER**

Cikkszámok: 4321650 / 4321680



**Soha ne használja ezt a távcsövet arra, hogy közvetlenül a napba vagy a nap közvetlen közelébe nézzen, mert ez vakságot okozhat!**



### A spektív részei

1. Szemlencse / Szemkagyló
2. Zoom gyűrű
3. Élességállító kerék
4. Optikai tubus
5. Állványmenet
6. Napellenző

### A spektív beállítása

Ideális esetben a spektívet megfelelő teherbírású állványon rögzítse (külön tartozékként kapható). A spektív DIN szabvány szerinti állványmenettel rendelkezik (5), ezért bármilyen DIN szabványos menettel rendelkező állványra rögzíthető.

#### Fontos:

Távolítsa el a védőkupakokat a front- és szemlencséről. Győződjön meg róla, hogy minden használat után visszakerülnek a helyükre.

### Beállítások

- **Élességállító:** Nézzon bele a szemlencsébe (1), és forgassa el az élességállító gombot (3) bármelyik irányba, hogy egy tárgyra fókuszáljon.
- **Zoom:** Forgassa el a zoom gyűrűt (2) egy objektum nagyításához vagy kicsinyítéséhez; majd használja az élességállító gombot (3) a finom beállításhoz.

### Használat kültéren vagy beltérben

Bár alkalmanként végezhet megfigyelést nyitott vagy zárt ablakon keresztül is, a legjobb kép minőséget mindig a szabadban kapja. A belső és a külső levegő közötti hőmérsékletkülönbségek, valamint az ablaküveg gyenge minősége elmoshatja a képek élességét.

### Napellenző

Erős napsütés esetén húzza ki a napellenzőt (6), amely előnyösen befolyásolja a láthatóságot. Tegye a kezét a spektív napellenző gyűrűje köré, és egyszerűen tolja ki előre.

### Szárazföldi megfigyelés

Ha szárazföldi objektumokat néz, hőhullámokon keresztül fogja látni a föld felszínét. Lehet, hogy látta már ezeket a hőhullámokat, például amikor nyáron autópályán haladt. A hőhullámok a képminőség romlását okozzák. Ha a hőhullámok zavarják a megfigyelést, akkor próbáljon meg kisebb nagyítás mellett fókuszálni, hogy egyenletesebb, jobb minőségű képet kapjon. Végezze a megfigyelést lehetőleg a kora reggeli órákban, mielőtt a föld túl sok hőt halmoz fel.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

### Tisztítás és karbantartás

Ez a spektív egy precíziós optikai műszer, amelyet az egész életen át tartó használatra terveztek. Ritkán, vagy egyáltalán nem igényel gyári szervizelést vagy karbantartást. Kövesse az alábbi irányel-veket, hogy a távcsövet a legjobb állapotban tartsa:

- Kerülje a céltávcső lencséinek tisztítását. Egy kis por a céltávcső korrekciós lencséjének elülső felületén nem okoz képminőség romlást.

- Ha feltétlenül szükséges, a frontlencsén lévő port egy teveszűrővel, nagyon gyengéd mozdulatokkal távolítsa el, vagy fújja le poretávolító pumpával, esetleg pumpás poretával (fotós és optikai boltokban kapható).
- Az ujjlenyomatok és a szerves anyagok a frontlencséről 3 rész desztillált víz és 1 rész izopropil-alkohol oldatával távolíthatók el. Adhat hozzá 1 csepp biológiailag lebomló mosogatósappant is minden fél liter oldathoz. Használjon puha, fehér arctörölő kendőket, és végezzen rövid, gyengéd mozdulatokat. Gyakran cserélje a kendőket.

**Az Ön távcsöve vízálló:** Ez azt jelenti, hogy sportolók, hajósok vagy alkalmi felhasználók olyan környezetben használhatják, ahol esetleg víz éri, például eső, pára, fröccsenő víz stb. Úgy tervezték, hogy a véletlen vízzel való érintkezésnek ellenálljon, de nem tervezték szándékos víz alá merítésre vagy hosszabb ideig történő vízben való használatra. Ha a távcsövet szándékosan vízbe merítik hosszabb időre, fennáll annak a garancia vesztes veszélye.

Vegye figyelembe azt is, hogy bár a távcső víz közelében is használható, a frontlencsére kerülő víz torzíthatja a képeket. Amikor elhagyja a nedves, párás környezetet, akkor puha ruhával törölje le a vizet az egész készülékről.

### Gyári garancia és szerviz

Az általános **gyári** garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Az aktuálisan érvényes, részletes garanciális feltételeket, valamint a garanciaidő meghosszabbítására vonatkozó információkat és szolgáltatásaink részleteit a [www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms) oldalon tekintheti meg.

### Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede  
[www.bresser.de](http://www.bresser.de) · [info@bresser.de](mailto:info@bresser.de)



**Leitz-Hungaria Kft**  
Damjanich utca 11-15.  
Budapest  
1071  
[www.leitz-hungaria.hu](http://www.leitz-hungaria.hu)

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!